

Hotfix release

Примечания к выпуску ПО SNR-AP622-I - версия 1.1.2

Экстренное исправление применения параметров безопасности на BSSID 8 в отдельных сценариях.

Имя образа	SNR-AP622-I_v1.1.2
Версия	1.1.2
Ревизия сборки	1.1.2-2607241551-adb0d291
Дата сборки	24.07.2026
Дата релиза	24.07.2026
Файл прошивки	NWS-AP622-I-1.1.2-2607241551-adb0d291.bin
Продукт	SNR-AP622-I
Тип релиза	Hotfix / исправление ошибки

Назначение релиза

Версия 1.1.2 является hotfix-релизом ПО для SNR-AP622-I.

Релиз покрывает проблемы с применением параметров безопасности на BSSID 8, которые могли проявляться в некоторых ситуациях. В затронутых сценариях работа соответствующего WLAN могла быть некорректной.

Настоящий документ является дополнением к примечаниям к выпуску SNR-AP622-I версии 1.1.1. Общие сведения о режимах работы, централизованном управлении, обновлении ПО, сетевых политиках, роуминге и ограничениях приведены в базовых документах для предыдущих версий.

Документация по продукту доступна на портале [SNR Wiki](#).

Кому рекомендуется обновление

Обновление рекомендуется для сетей, где используется несколько WLAN/BSSID на одном радио, включая конфигурации, в которых задействуется BSSID 8.

Если в сети не используются расширенные сценарии с несколькими WLAN/BSSID на одном радио, обновление может быть выполнено в ближайшее плановое сервисное окно.

Исправленная проблема

Исправлены проблемы функционирования WLAN, связанные с применением параметров безопасности на BSSID 8 в отдельных сценариях.

После обновления параметры безопасности применяются корректно, а соответствующий WLAN работает в штатном режиме.

Изменения в версии 1.1.2

Исправлено

- Исправлено применение параметров безопасности на BSSID 8 в некоторых конфигурациях.
- Исправлены связанные проблемы функционирования WLAN в указанном сценарии.

Добавлено / изменено

Новые функции и изменения, не связанные с указанным исправлением, в данном hotfix-релизе не заявлены.

Совместимость и обновление

При работе в режиме контроллера версии ПО на контроллере и управляемых точках доступа должны совпадать. Контроллер проверяет версию ПО точки при принятии в управление.

Для централизованного обновления управляемых точек необходимо, чтобы соответствующий файл прошивки был загружен в банк прошивок для подчинённых точек на контроллере.

При обновлении самого контроллера копия новой прошивки автоматически помещается в банк прошивок для подчинённых точек. После сброса контроллера к заводским настройкам банк прошивок очищается.

Рекомендуемая проверка после обновления

- Убедиться, что контроллер и управляемые точки работают на версии 1.1.2.
- Проверить сценарий, в котором используется BSSID 8.
- Проверить подключение клиентов к соответствующему WLAN.
- Убедиться, что параметры безопасности применяются корректно.

Примечания

Если иное не указано в данном документе, функциональность, режимы работы, требования к совместимости и порядок эксплуатации соответствуют описанию для версии 1.1.1.