

Hotfix release

Примечания к выпуску ПО SNR-AP622-I - версия 1.2.1

Исправление обнаружения управляемых точек доступа после перезагрузки контроллера.

Версия	1.2.1
Ревизия сборки	1.2.1-2610021225-8840384b
Дата сборки	02.10.2026
Дата релиза	05.10.2026
Файл прошивки	NWS-SNR-AP622-I-1.2.1-2610021225-8840384b.bin
Продукт	SNR-AP622-I
Тип релиза	Hotfix / исправление ошибки

Изменения в версии 1.2.1

Исправлена ошибка, из-за которой в отдельных случаях после перезагрузки контроллер не обнаруживал управляемые точки доступа, если получал IP-адрес в Control VLAN от внешнего DHCP-сервера.

Совместимость и обновление

Версии ПО на контроллере и управляемых точках доступа должны совпадать. Для централизованного обновления управляемых точек файл прошивки должен находиться в банке прошивок контроллера.

Документация

Настоящий документ дополняет примечания к выпуску версии 1.2.0. Общая документация по продукту доступна на портале [SNR Wiki](#).