Hotfix release

Примечания к выпуску ПО SNR-AP622-I - версия 1.2.3

Исправления синхронизации времени и работы WLAN с Enterprise-авторизацией.

Версия	1.2.3
Ревизия сборки	1.2.3-2610301033-b507bf1b
Дата сборки	30.10.2026
Дата релиза	30.10.2026
Файл прошивки	NWS-SNR-AP622-I-1.2.3-2610301033-b507bf1b.bin
Продукт	SNR-AP622-I
Тип релиза	Hotfix / исправления ошибок

Изменения в версии 1.2.3

Версия 1.2.2 отдельно не выпускалась. В выпуск 1.2.3 вошли следующие исправления:

- Исправлены ошибки синхронизации времени по NTP.
- Исправлена ошибка, мешавшая одновременной работе двух и более WLAN-интерфейсов с Enterprise-авторизацией на одном радиоинтерфейсе.

Совместимость и обновление

Версии ПО на контроллере и управляемых точках доступа должны совпадать. Для централизованного обновления управляемых точек файл прошивки должен находиться в банке прошивок контроллера.

Документация

Настоящий документ дополняет примечания к выпуску версии 1.2.1. Общая документация по продукту доступна на портале SNR Wiki.