



## Паспорт изделия

**SNR-CVT-100A-V3**

Медиаконвертер  
100 Мбит серии

## 1. Обзор

Медиаконвертеры осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Fast Ethernet 10/100BASE-T и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну для SNR-SVT- 100A-V3 на расстояние до 20 км.

Устройства имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и может использоваться, как отдельное устройство так устанавливаться в универсальное шасси для медиаконвертеров – **SNR-CVT-CHASSIS**.

Медиаконвертеры поддерживают «горячую» установку при использовании в составе шасси. Медиаконвертер комплектуется внешним блоком питания, что позволяет обеспечить более оптимальный тепловой режим самого конвертера.

## **2. Комплект поставки**

Прежде чем использовать Медиаконвертер убедитесь, что комплект поставки содержит:

- *медиаконвертер*
- *внешний блок питания*
- *руководство пользователя*

Пожалуйста свяжитесь с поставщиком немедленно, в случае обнаружение несоответствия в комплекте поставки, или повреждение его компонентов.

### 3. Описание имеющихся индикаторов

Ниже перечислены три диодных индикатора, имеющихся на передней панели Медиаконвертера:

TX, FDX	Горит, если для медного порта, включен режим полный дуплекс. Не горит, если для медного порта, включен режим полу дуплекс.  Мигает, если присутствуют коллизии, при передаче данных
TX, Link/Act	Горит если соединение через медный порт установлено, мигает во время передачи данных
TX 100	Горит если скорость медного порта 100Мб/м
FX, SD	Горит если включен режим полу дуплекс для оптического порта (по умолчанию режим полный дуплекс)
FX, Link/Act	Горит если соединение через оптический порт установлено, мигает во время передачи данных
PWR	Горит при наличии +5В

## 4. Подготовка конвертера к работе

- подключите оптический кабель к оптическому разъему
- подключите медный кабель к порту RJ45 конвертера
- подключите блок питания к конвертеру и включите в розетку, убедитесь, что индикатор PWR загорелся
- индикаторы TP Act и FX Act должны загореться

## 5. Технические характеристики

Конвертер соответствует следующим стандартам:

Параметр	Значение
<b>Скорость передачи данных</b>	Витая пара 10/100Мб/с
	Оптическое волокно 100Мб/с
<b>Дальность передачи</b>	Витая пара 100М
	Оптическое волокно 20Км
<b>Поддерживаемые стандарты</b>	10/100Base-T, 100Base-FX
<b>Размер MTU</b>	1600
<b>Светодиодные индикаторы</b>	Power, TX Fdx, TX 100, TX Link/Act, FX SD, FX Link/Act
<b>Контроль потока для RJ45 порта (flow control)</b>	Автоматическое определение в режиме дуплекса
<b>Электропитание</b>	пер. ток - 220В(175-260В)50Гц пост. ток - 5В/1А
<b>Влажность</b>	5% ~ 90%
<b>Температура</b>	<b>Рабочая</b> 0~50C
	<b>Хранения</b> 0~70C
<b>Размеры (В*Ш*Г)</b>	26*70*93мм

[shop.nag.ru](http://shop.nag.ru)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

с момента покупки 1 год гарантии от компании НАГ



**НАГ** — высокотехнологичный системный интегратор, обладающий богатым опытом и квалификацией в разработке и построении коммуникационных сетей, сетей передачи данных, а также сетевых инфраструктур и систем информационной безопасности.

*Екатеринбург: ул.Предельная 57/2*

*Телефон: +7(343) 379-98-38*

*sales@nag.ru*

*Москва: 105082 ул. Б.Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд)*

*офис 222*

*Телефон: +7(495)950-57-11*

*e-mail: msk@nag.ru*

*Новосибирск: 630001, ул. Ельцовская 20*

*Телефон: +7(383)251-0-256*

*e-mail: ns@nag.ru*

**ООО «НАГ»**