

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА
СЕТЕВОЙ TECTEP SNR-LP-01 С ФУНКЦИЕЙ РОЕ
SNR-LP-01

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.



# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
4. ОБЩИЙ ВИД	6
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	12
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	12
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14
10. КОНТАКТЫ	15



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сетевой тестер SNR-LP-01 предназначен для проверки контактов кабелей 10Base-T, 10Base-2, модульных кабелей RJ45 / RJ11, кабелей TIA-568A / 568B и Token Ring. На проверяемой линии с двух сторон устанавливается передатчик и приемник, происходит сопоставление сигнала. На основании данного сопоставления устройство определяет обрыв кабеля, открытую жилу, короткое замыкание, а также последовательность соединения жил.

Данный тестер также можно использовать при работе с патч-панелями и настенными розетками. В комплект поставки входит специальный блок для тестирования РоЕ (Power over Ethernet), который предназначен для определения типа подачи питания оборудования РОЕ (End-Span/Mid-Span). Применяется для тестирования медных портов стандартного оборудования IEEE 802.3af и IEEE 802.3af (PoE Plus).



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Материал корпуса	пластмасса
Тип коннекторов	RJ-45, RJ-11 (при использовании адаптера)
Область применения тестера	10Base-T, 10Base-2 Ethernet, 258A, TIA 568A / 568B и Token Ring Cable
Область применения (блок РоЕ)	IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE Plus)
Рабочее напряжение (блок РоЕ)	24 B AC/DC ~ 60 B AC/DC
Рабочий ток (блок РоЕ), мА	<10
Напряжение изоляции (блок РоЕ)	>1500 VAC
Тип индикатора	светодиод
Источник питания передатчика	батарея 9В «Крона» (в комплект поставки не входит)
Габаритные размеры оборудования, мм	81 x 57 x 24 (передатчик); 81 x 26 x 24 (приемник, блок РоЕ)
Габаритные размеры кейса, мм	175 x 117 x 45
Температура эксплуатации, t °C	0 ~ +40
Температура хранения, t °C	-10 <b>~</b> +60



### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Линейный тестер SNR-LP-01 поступает в продажу со следующей комплектацией:

- основной блок тестера передатчик, 1 шт;
- дополнительный блок тестера приемник, 1 шт;
- блок для тестирования РоЕ, 1шт;
- патчкорд RJ-45 RJ-45, 1 шт;
- патчкорд RJ-45 BNC, 2 шт;
- адаптер BNC/male BNC/male, 1шт;
- пластмассовый адаптер RJ-45/RJ-11, 3 шт;
- портативный кейс, 1 шт;
- паспорт, 1 шт.



## 4. ОБЩИЙ ВИД



Рисунок 1 - Общий вид

- 1. Разъем RJ-45
- 2. Разъем RJ-45
- 3. Индикация разъема №1 (исходящий сигнал)
- 4. Индикация разъема №2 (входящий сигнал)
- 5. Включение / выключение устройства
- 6. Выбор режима тестирования («Автоматический»/«Ручной»)
- 7. Кнопка тестирования (для «ручного» режима)
- 8. Разъем RJ-45
- 9. Индикация разъема №8 (входящий сигнал)
- 10. Расположение батареи питания (крона 9В)



















- 1. Патчкорд RJ-45/RJ-45
- 2. Светодиодный индикатор «А» (варианта подачи питания PoE: End-Span)
- 3. Светодиодный индикатор «В» (варианта подачи питания PoE: Mid-Span)
- 4. Разъем RJ-45




## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тестирование при помощи передатчика.

В данном случае тестирование осуществляется только при помощи передатчика, без использования приемника.


#### Кабель 10Base-T.

- 1. Подключите один конец тестируемого кабеля к передатчику в разъем RJ-45 (разъем №1, на корпусе устройства имеет обозначение «Master»), а другой конец в другой свободный разъем RJ-45 (№2, на корпусе устройства имеет обозначение «Remote»).
- 2. Включите питания передатчика (№5), верхние и нижние светодиоды (№3,4) начнут отображать результаты тестирования последовательно.
- Примечание: убедитесь, что батарея имеет достаточную мощность. Если аккумулятор имеет слабую мощность, светодиоды будут гореть тускло, что скажется на точности результатов тестирования.
- 3. При помощи переключателя №6 выберите «автоматический» / «ручной» режим тестирования.
- 4. Показания светодиодов показывают состояние проверяемых контактов.



Модульный кабель RJ-45, RJ-11.


Следуйте инструкциям, описанным в разделе «Кабель 10Base-Т».





#### Кабель 10Base-2.


1. Подключите два патчкорда BNC, которые идут в комплекте поставки к разъемам RJ-45, затем подключите тестируемый кабель к BNC-адаптерам.



2. Далее следуйте инструкциям, описанным в разделе «Кабель 10Base-Т».

#### Примечания:

Центральный вывод BNC будет отображаться на светодиоде «1», а экранирующий штырь BNC - на светодиоде «2».




2) Поскольку кабель 10Base-2 имеет только два провода, рекомендуем проводить тестирование в ручном режиме.

# Тестирование при помощи передатчика и приемника (удаленное тестирование).

1. Подключите один конец тестируемого кабеля к передатчику (разъем RJ45, «Master») и другой конец к приемнику (разъем RJ45). Если тестируемый кабель расшит в патч-панели или настенной розетке, вы можете использовать патчкорд, идущий в комплекте, для проведения тестирования линии.






#### Патч-панель

Настенная розетка

- 2. Включите передатчик, выберите режим тестирования(«автоматический» / «ручной»).
- 3. Проверьте результат теста на светодиодном дисплее приемного устройства.



Расшифровка результатов:

- 1) целая пара: 1 2 3 4 5 6 7 8 G
- 3) короткое замыкание:
- 12345678G

- 4) ошибка соединения:





### Тестер РоЕ.

- 1. При помощи патчкорда RJ-45/RJ-45 подключите тестер PoE к тестируемому порту оборудования.
- 2. Включите оборудование РоЕ. Убедитесь, что оно работает.
- 3. Подождите 5 секунд.
- 5. После этого начнет мигать индикатор «А» или «В», тестирование проведено успешно.



Подача питания End-Span: данные и питание РоЕ подается на питаемое устройство по одним и тем же сигнальным парам (1,2 и 3,6).



Подача питания Mid-Span: данные и питание РоЕ подается на питаемое устройство по разным сигнальным парам (данные по 1,2 и 3,6, а питание по 4,5 и 7,8).



### 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. При работе размещайте устройство всегда на ровной поверхности. В случае падения устройство может быть повреждено.
- 2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также высокой температуры. Это может отразиться на сроке эксплуатации устройства или привести к его повреждению.
- 3. Не размещайте устройство вблизи источников тепла (радиаторы, батареи отопления и т.д.).
- 4. Избегайте прямого контакта оборудования с водой. Попадания воды или влаги в устройство приведет к его повреждению.
- 5. Запрещается самостоятельно открывать устройство и его комплектующие. Обслуживание/ремонт оборудования должен производиться только квалифицированным персоналом сервисного центра.
- 6. Данный тестер не предназначен для использования на схемах электропитания. Подключение тестера к электрической цепи может привести к повреждению оборудования, травме пользователя.
- 7. Если тестер не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор из батарейного отсека.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°C до +70°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сетевой тестер SNR-LP-01 изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись /	Ф.И.О ответственного	 /



# 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре		
Артикул:		
Наименование товара:		
Серийный номер:		
Сведения о Продавце		
Название организации:		
Адрес:		
Телефон:		
shop.nag.ru/article/warrant	гийном обслуживании приведен У з с момента покупки товара.	ю на web-странице
С условиями гарантии озна комплектности и внешнему	акомлен и согласен, товар полу виду не имею: ////	
(подпись продавца)	(подпись покупателя)	М.П.
Дата покупки:	20г. ителен только при наличии печа	атей продавца!
Адрес сервисного центра О		



## 10. KOHTAKTЫ

#### *FKATFPИНБУРГ*

Офис продаж 620110 ул. Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38.

+7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул.Предельная 57/2

Телефон: +7(343) 379-98-38.

+7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

#### MOCKBA

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1а. БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская) Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 e-mail: msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва. ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9 Телефон: +7(495) 741-93-86. +7(495) 950-57-11 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 e-mail: msk@nag.ru

#### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии» Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л Время работы: пн-пт. 9:00- 18:00 Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7(985) 278-35-47 Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.

#### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082. vл. Береговая, 8, oф. 409 Телефон: +7(863) 270-45-21 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов) e-mail: rostov@nag.ru

Склад 344092. пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(Обед с 13:00 до 14:00) e-mail: rostov@nag.ru

#### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100. vл. Литовская, 10, oф. 2204 Телефон: +7(812) 900-14-74 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 e-mail: spb@nag.ru

Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф. 1408 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

e-mail: nsk@nag.ru

#### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51 Телефон: +7(383) 251-0-256, +7(383) 375-32-90 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

